

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel

33a Magleby By, Magleby-Stevns, Stevns Kommune

Adresse


Dyrlundsvej 3, 4672 Klippinge

Matriklens status

Region Sjælland har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet. Vi har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1). Hvis der derudover er angivet et gult areal med status "Lokaliseret (Uafklaret)" på matriklen, så har regionen oplysninger om yderligere aktiviteter, som endnu ikke er vurderet.

Lokaliteter på matriklen : 389-06108

Matriklens placering på kort



Placeringen af matriklen kan ses på kortet. Her kan du også se om der er "registreringer" i nærheden.

© Region Sjælland, © SDFE

Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have forurenet

Navn på aktivitet	Branche	Driftperiode
389-6108	Gartnerier og planteskoler	1977 -

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven og ejendommens forureningsstatus hos Region Sjælland: Telefon: 5787 5831 / 5787 5904 Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".